


## Audi A5カブリオレ シートベルトテンショナの改修

リコール届出番号	外-2518	リコール届出日	平成29年7月31日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがあります。そのため、衝突時のプリテンショナー作動時にガス発生装置の容器が破損し、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、プリテンショナー内蔵のリヤシートベルトを良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8FCDNF	アウディ A5カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F3HN003772～WAUZZZ8FXHN003560 平成28年10月29日～平成29年1月16日	4台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年10月29日～平成29年1月16日	4台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。