

Audi A6/S6/RS6/A7/S7/RS7 インストルメントパネルのプログラム改修

リコール届出番号	外-2709	リコール届出日	平成30年9月5日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションユニットとの通信不良が起るものがある。そのため、メーターパネルが表示しなくなり、速度計の表示が消えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G0HN047792～WAUZZZ4GXHN042325 平成28年10月29日～平成29年1月16日	35 台	
	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0HN004599～WAUZZZ4GXHN048223 平成28年7月16日～平成29年1月17日	82 台	
	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4G1HN021802～WAUZZZ4G9HN029047 平成28年7月23日～平成28年12月12日	21 台	
	ABA-4GCTGA	アウディ S6 アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0HN005395～WAUZZZ4GXHN051557 平成28年7月23日～平成28年12月12日	22 台	
	ABA-4GCTGL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0HN021824～WAUZZZ4GXHN045080 平成28年8月8日～平成28年12月4日	28 台	
	ABA-4GCWUC	アウディ RS7 SB	WUAZZZ4G0HN900536～WUAZZZ4GXHN902844 平成28年7月20日～平成29年1月17日	52 台	
	ABA-4GCWUS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G0HN900293～WUAZZZ4GXHN901693 平成28年8月12日～平成29年1月17日	34 台	
	ABA-4GCYG	アウディ A6 1.8T アウディ A6 アバント 1.8T	WAUZZZ4G0HN017966～WAUZZZ4G8HN048026 平成28年8月12日～平成29年1月17日	23 台	
	ABA-4GCYPC	アウディ A7 SB 2.0Tq	WAUZZZ4G0HN001718～WAUZZZ4GXHN065586 平成28年7月16日～平成29年1月17日	295 台	
	ABA-4GCYPS	アウディ A6 2.0Tq アウディ A6 アバント 2.0Tq	WAUZZZ4G0HN002206～WAUZZZ4GXHN074109 平成28年7月16日～平成29年1月17日	355 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月16日～平成29年1月17日	947 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



ナビゲーションユニット

メーターパネルユニット

注： は、プログラム書き換え部を示す。