

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31 年 3 月 22 日

リコール届出番号	外 - 2802	リコール開始日	平成 31 年 3 月 23 日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ 製作者名：ドクター・インゲ・ハー・ツェー・エフ・ホルジェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸 問合せ先：ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話：0120-846-911		
不具合の部位（部品名）	車わく（車体前部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体製作時の溶接行程において、公差の設定が不適切なため、車体前部の強度が担保できていないものがある。そのため、前面衝突時に衝撃が吸収できず、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体前部の指定の位置にリベットを追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 対策実施車には運転席ドアロックストライカー付近に外-2802 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-982H1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZHS210120～WP0ZZZ98ZHS215437 平成 28 年 4 月 21 日～平成 29 年 8 月 6 日	561	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZHK260094～WP0ZZZ98ZHS261892 平成 28 年 6 月 23 日～平成 29 年 8 月 6 日	336	
	ABA-982H2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZHS230109～WP0ZZZ98ZHS233671 平成 28 年 4 月 5 日～平成 29 年 8 月 21 日	178	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZHS280092～WP0ZZZ98ZHS281610 平成 28 年 7 月 19 日～平成 29 年 8 月 6 日	143	
	ABA-982J1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZJS200063～WP0ZZZ98ZKS200714 平成 29 年 8 月 6 日～平成 31 年 1 月 28 日	346	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZJS250085～WP0ZZZ98ZKS250678 平成 29 年 8 月 6 日～平成 31 年 1 月 28 日	1183	
	ABA-982J2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZJS220075～WP0ZZZ98ZKS220487 平成 29 年 8 月 6 日～平成 31 年 1 月 28 日	77	
		718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZJS220901～WP0ZZZ98ZKS220440 平成 30 年 3 月 28 日～平成 31 年 1 月 28 日	135	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZJS270071～WP0ZZZ98ZKS270205 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 11 月 29 日	292	
		718 Cayman GTS	WP0ZZZ98ZJS270280～WP0ZZZ98ZKS270502 平成 30 年 4 月 26 日～平成 31 年 2 月 7 日	173	
	(計 4 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 4 月 5 日～平成 31 年 2 月 7 日	(計 3424 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。