

リコール届出番号	外-2851	リコール開始日	令和元年 5月 23日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 〔 製作国：スウェーデン 〕 〔 製作者名：ボルボ 〕 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662		
不具合の部位（部品名）	エンジン冷却装置（ブリーダーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、ブリーダーホースの材質が不適切なため、耐熱性が不足しているものがある。そのため、熱により当該ホースに亀裂が生じ、冷却水が漏れ警告灯が点灯して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブリーダーホースを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2851のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボ XC90」	YV1LFA2MCG1044451 ~ YV1LF10MCG1093689 平成 28年 1月 14日 ~ 平成 28年 6月 24日	275台	
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボ XC90」	YV1LFA2MCG1050084 ~ YV1LFA2MCG1057085 平成 28年 1月 14日 ~ 平成 28年 2月 8日	14台	
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボ XC90」	YV1LFBAMDG1055340 ~ YV1LFBAMDG1075831 平成 27年 12月 25日 ~ 平成 28年 5月 16日	29台	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27年 12月 25日 ~ 平成 28年 6月 24日	318台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。