

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和 2 年 5 月 27 日

リコール届出番号	外-3034	リコール開始日： 令和 2 年 5 月 27 日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国：イギリス) 株式会社 (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 野田一夫 (問い合わせ先：03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	サイドスタンド(スプリング)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドスプリングにおいて、形状が不適切なため、耐久性が不足している。そのため、走行振動等によりスプリングが破損し、サイドスタンドが下がり、最悪の場合、フェールセイフシステムが作動して走行中にエンジンが停止するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、サイドスタンドスプリングを対策品に交換する。				
不具合件数	0 件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-3034 のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	EBL-HJ1200	「スラクストン」	SMTDAD71H4G757193 ～ SMTDAD71H4J842524 平成 28 年 3 月 16 日～平成 29 年 6 月 2 日	78	
		「スラクストン R」	SMTDAD72H4G747514 ～ SMTDAD72H4J843570 平成 28 年 3 月 5 日～平成 29 年 6 月 6 日	279	
	2BL-DHJ1200	「スラクストン」	SMTDAD71H4J841191 ～ SMTDAD71H4J874976 平成 29 年 3 月 16 日～平成 30 年 1 月 11 日	7	
		「スラクストン R」	SMTDAD72H4J844085 ～ SMTDAD72H4K920797 平成 29 年 6 月 8 日～平成 30 年 10 月 23 日	194	
		「スラクストン TFC」	SMTDAD83H4L953316 ～ SMTDAD83H4L956700 平成 31 年 4 月 5 日～平成 31 年 4 月 14 日	80	
	(計 2 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 28 年 3 月 5 日～平成 31 年 4 月 14 日		(計 638 台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。