Audi Q5 / SQ5 リアホイールアーチカバーのクリップ交換

リコール届出番号	外-3578	リコール届出日	2023年2月28日
基準不適合状態にあると	後部フェンダー内側の樹脂製力	バーにおいて、取り付けクロ	リップの形状が不適切なため、
認める構造、装置又は性能	走行振動等により取り付けクリ	ップが緩むことがあります。	そのため、当該クリップが外
の状況及びその原因	れ、最悪の場合、走行中に当該	樹脂製カバーが脱落するお	それがあります。
改善措置の内容	全車両、取り付けクリップを対	策品に交換します。	

	Т			
車名 型式	通称名			備考
±1,		号)の範囲及び輸入期間	車の台数	I/⊞ ² →
	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY1L2005860~		
ABA-FYCWGA		WAUZZZFY5L2006798	3	
		令和元年9月25日~令和元年10月19日		
ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY2L2006435~		
		WAUZZZFY4L2007652	2	
		令和元年10月19日		
	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY2L2004183~		
DBA-FYDAXA		WAUZZZFYXL2006585	5	
		令和元年9月25日~令和元年10月19日		
	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY1L2006619~		
DBA-FYDAXS		WAUZZZFY8L2006794	9	
		令和元年9月25日~令和元年10月19日		
	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0L2007843~		
LDA-FYDETA		WAUZZZFY9L2007839	10	
		令和元年9月25日~令和元年10月19日		
LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0L2005753~		
		WAUZZZFYXL2007235	56	
		令和元年9月25日~令和元年10月19日		
(= L C T - 1)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲)	(=LOF /\)	
(計6型式)		令和元年9月25日~令和元年10月19日	(計85台)	
	ABA-FYCWGS DBA-FYDAXA DBA-FYDAXS LDA-FYDETA	ABA-FYCWGA アウディ SQ5 エアサス ABA-FYCWGS アウディ SQ5 DBA-FYDAXA アウディ Q5 45Tq エアサス DBA-FYDAXS アウディ Q5 45Tq エアサス LDA-FYDETA アウディ Q5 40TDIq エアサス LDA-FYDETS アウディ Q5 40TDIq	おいました 日本	型式

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。 (備考)

本件は、令和元年11月27日付け届出番号「外-2962」で届け出たものですが、対象車両の選定に漏れがあったため、対象車両を追加して届け出るものです。

不具合発生箇所



注: は、交換する部品を示します。

識別: 車体側の左リヤドアヒンジの下に「66K8」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

