

Audi TT エンジンカバーの取り付け改修

サービスキャンペーン通知日	2023年11月2日
不具合の内容	原動機において、上部に取り付けられたエンジンカバー取り付け箇所の強度が不十分なため、「外-3392」の対策として、カバーを取り外した状態、あるいは納車時から未装着の状態となっています。
改善の内容	全車両、エンジンカバーの対策品を装着します。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZZFV0N1000494～ TRUZZZFVXP1009125 令和3年8月2日～令和5年10月19日	729	① ②
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月2日～令和5年10月19日	(計729台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、①令和4年4月21日付け届出番号「外-3392」に届出を行ったものですが、恒久対策の部品が整ったこと及び②対象車両以降に生産・販売した車両において、通知をするものです。

不具合発生箇所



不具合発生箇所

エンジンカバー

注： は、装着する部品を示します。

識別： 「10J2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

