

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 26 年 7 月 16 日

リコール届出番号	外-2063	リコール開始日 : 平成 26 年 7 月 16 日		
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)			
不具合の部位 (部品名)	フロントブレーキ (ブレーキホース)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースが燃料タンクとフレームの間に挟まって組み付けられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にフロントブレーキの引きずりが発生し、最悪の場合、フロントホイールがロックするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキホースを確認し、必要に応じて新品に交換して、正しく組み付けする。			
不具合件数	4件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-2063 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHM	「ストリートグライダー」	5HD1KBME2EB604281 ~ 5HD1KBME7EB690493 平成25年8月1日～平成26年6月24日	997台	
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHL	「ウルトラ リミテッド」	5HD1KELE7EB600326 ~ 5HD1KELE3EB690977 平成25年7月30日～平成26年6月24日	416台	
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHM	「ロードキング クラシック」	5HD1FRME9EB604517 ~ 5HD1FRME3EB689533 平成25年8月5日～平成26年7月1日	243台	
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHL	「エレクトラグライド ウルトラ クラシック」	5HD1KSLE3EB600564 ~ 5HD1KSLE9EB689279 平成25年7月30日～平成26年7月1日	228台	
ハーレー ダビッドソン	TEN	「CV0 TM リミテッド」	5HD1TENEXEB950107 ~ 5HD1TENE8EB961073 平成25年9月26日～平成26年6月17日	194台	
ハーレー ダビッドソン	PG8	「CV0 TM ロードキング」	5HD1PG8E0EB950094 ~ 5HD1PG8E7EB961349 平成25年9月5日～平成26年6月24日	140台	

	計4型式	計6車種	(輸入期間の全体範囲) 平成25年7月30日～平成26年7月1日	計2218台	
--	------	------	-------------------------------------	--------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。