

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19 年 8 月 22 日

リコール届出番号	外-1427	リコール開始日：平成 19 年 8 月 22 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：03-3457-0993)		
不具合部位（部品名）	排気管の遮熱部品		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管に取り付けられている遮熱部品の形状が不適切なため、運転者の衣服の裾が排気管の遮熱されていない部分に触れるおそれがある。そのため、最悪の場合、排気管の熱により衣服の裾が焦げ、運転者が火傷をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管に遮熱部品を追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	● 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1427 のステッカーを貼付する。		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	CWP	XL1200L スポーツスター・ 1200ロー	5HD1CWP416K437226 ~ 5HD1CWP476K469260 平成18年2月13日～平成18年7月14日	373 台
ハーレー ダビッドソン	CX3	XL1200L スポーツスター・ 1200ロー	5HD1CX3197K400427 ~ 5HD1CX3167K461931 平成18年7月4日～平成19年7月24日	1093 台
ハーレー ダビッドソン	HCZ	VRSCR ストリートロッド	5HD1HCZ446K800101 ~ 5HD1HCZ416K809869 平成17年1月25日～平成18年3月20日	207 台
合計	計 3 型式	計 3 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 17 年 1 月 25 日～平成 19 年 7 月 24 日	計 1673 台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。