

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月7日

| | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2468 | リコール開始日 | 平成29年4月7日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 ホワイトハウスオートモービル 代表取締役 木村 文夫 | 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：インディアン・モーターサイクル 問い合わせ先：0561-37-5433 | |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料供給装置(燃料ホース) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ホースの取付けが不適切なため、当該ホースが燃料タンクやエンジンと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れ火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料ホースを点検し、燃料ホースが接触している場合は、新品と交換する。また、適切にホースが取り付けられているか確認するためのステーを取り付けるため、警告器の形状を変更したものに交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者：電話又はダイレクトメールにより通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：左側センターフェアリングの内側に外2468のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------------------|-------|-------------------------|---|------------|----|
| イン デ イ ア ン | CCV | Chief Vintage | 56KCCVAA0E3312327～56KCCVAAXG3329753 平成25年7月25日～平成28年4月5日 | 56台 | |
| | CCC | Chief Classic | 56KCCCAA9E3311813～56KCCCAA4G3333799 平成27年7月25日～平成28年3月10日 | 19台 | |
| | D | Chief Dark Horse | 56KCCDAA7G3324083 平成27年2月24日 | 1台 | |
| | CCD | Chief Dark Horse | 56KCCDAA0G3329626～56KCCDAA9G3323078 平成27年5月11日～平成28年8月25日 | 9台 | |
| | THA | Springfield | 56KTHAAA1G3335676 平成28年3月10日 | 1台 | |
| | TCA | Chieftain | 56KTCAAA0E3311767～56KTCAAA9G3331700 平成25年7月25日～平成28年8月25日 | 35台 | |
| | TCA | Chieftain Dark Horse | 56KTCAAA1G3341394～56KTCAAA9G3331700 平成28年8月25日 | 2台 | |
| | TRA | Roadmaster | 56KTRAAA0F3320906～56KTRAAA9G3335065 平成27年2月24日～平成28年12月15日 | 20台 | |
| | (計7式) | (計7車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成25年7月25日～平成28年12月15日 | (計143台) | |