

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 6 月 16 日

リコール届出番号	外-2483	リコール開始日	平成 29 年 6 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプフィルターフランジ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの取付位置が不適切なため、当該フランジ部が雨水等の被水により早期に劣化することがある。そのため、フランジ部の強度が低下し、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によりフランジ部に亀裂が生じ、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプフィルターフランジ部に保護フィルムを貼り付ける。なお、当該フランジ部を点検し、変色している場合は、新品に交換したうえで、保護フィルムを貼り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2483 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-95BCNC	「Macan」	WP1ZZZ95ZFLB09251~ WP1ZZZ95ZGLB015030 平成 26 年 10 月 27 日~平成 28 年 3 月 4 日	966	
	ABA-95BCNCA		WP1ZZZ95ZFLB12008~ WP1ZZZ95ZGLB15005 平成 26 年 11 月 13 日~平成 28 年 2 月 3 日	20	
	ABA-J1H1		WP1ZZZ95ZHLB00004~ WP1ZZZ95ZHLB09687 平成 28 年 4 月 5 日~平成 29 年 4 月 20 日	1024	
	ABA-J1H1A		WP1ZZZ95ZHLB00330~ WP1ZZZ95ZHLB07237 平成 28 年 4 月 7 日~平成 29 年 1 月 25 日	7	
	ABA-J1H2	「Macan GTS」	WP1ZZZ95ZHLB60625~ WP1ZZZ95ZHLB68021 平成 28 年 4 月 11 日~平成 29 年 4 月 20 日	723	
	ABA-J1H2A		WP1ZZZ95ZHLB60078~ WP1ZZZ95ZHLB68004 平成 28 年 4 月 5 日~平成 29 年 4 月 20 日	255	
	ABA-95BCTM	「Macan S」	WP1ZZZ95ZFLB41011~ WP1ZZZ95ZHLB25182 平成 26 年 9 月 29 日~平成 29 年 4 月 20 日	1766	
	ABA-95BCTMA		WP1ZZZ95ZFLB41506~ WP1ZZZ95ZHLB24900 平成 26 年 11 月 13 日~平成 29 年 4 月 7 日	176	

ポルシェ	DBA-95BCTL	「Macan Turbo」	WP1ZZZ95ZFLB47066~ WP1ZZZ95ZHLB73481 平成 26 年 10 月 27 日~平成 29 年 4 月 7 日	676	
	DBA-95BCTLA		WP1ZZZ95ZFLB47150~ WP1ZZZ95ZHLB73484 平成 26 年 10 月 18 日~平成 29 年 4 月 7 日	557	
	ABA-J1H3		WP1ZZZ95ZHLB72519~WP1ZZZ95ZHLB73471 平成 29 年 1 月 16 日~平成 29 年 4 月 7 日	81	
	ABA-J1H3A		WP1ZZZ95ZHLB72701~WP1ZZZ95ZHLB73509 平成 29 年 1 月 25 日~平成 29 年 4 月 13 日	27	
	(計 12 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 29 日~平成 29 年 4 月 20 日	(計 6278 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。