

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 11 月 14 日

リコール届出番号	外-1439	リコール開始日	平成 19 年 11 月 14 日
届出者の氏名又は名称	株式会社エイチアンドケイコーポレーション 代表取締役 神取 浩美	製作国：ドイツ 製作者名：Burstner 社 問い合わせ先：Burstner Japan TEL 0564-52-6011	
不具合の部位(部品名)	遮熱板		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームと車室を仕切る隔壁部（バルクヘッド）において、遮熱板が取り付けられていない車両がある。そのため、エンジンルームの過熱により隔壁部防音材が熱せられ、最悪の場合、火災になる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱板を取り付ける。		
不具合件数	国内：2件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1439 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	不明	-	ZFA24400007637584 ～ZFA24400007833463 平成 17 年 7 月 27 日～平成 18 年 12 月 14 日	112 台	キャンピング車

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。