

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月18日

リコール届出番号	外-2664	リコール開始日	平成30年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	窓拭き機等（エアコンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンコントロールユニットにおいて、外気導入口の開閉を制御するプログラムが不適切なため、外気導入口が全閉位置にあるにもかかわらずモーターが停止せずに作動し続けることがある。そのため、外気導入口の開閉リンケージが破損若しくは外れて外気の導入が出来なくなり、最悪の場合、前面ガラスのくもりが取れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンコントロールユニットのプログラムを対策したものに書き換える。また、外気導入ドアリンケージを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2664のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LY3VA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AV7JA700592～SALYA2AV6JA734393 平成29年7月7日～平成29年12月14日	147	
	LDA-LY2NA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AN0JA706752～SALYA2AN9JA738437 平成29年7月31日～平成29年12月23日	288	
	DBA-LY2XCB	「レンジローバーベラール」	SALYA2AX0JA726792 平成29年11月29日	1	
	(計 3型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月7日～平成29年12月23日	(計436台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。