

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 8 月 8 日

リコール届出番号	外 - 2706	リコール開始日：平成 30 年 8 月 9 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位 (部品名)	燃料装置 (燃料パイプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料パイプとフロアアンダーカバーの間隙が少ないため、組付け誤差により燃料パイプがフロアアンダーカバーに接触するものがある。そのため、走行中のフロアアンダーカバーの振動により、燃料パイプが損傷し、最悪の場合、燃料パイプに穴があき燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料パイプに保護材を取付ける。また、燃料パイプが損傷していた場合は、当該パイプを良品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2706のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-P875G01	「5008」	VF3M45GZWHL021456～VF3M45GZWHL041314 平成29年9月6日～平成29年10月16日	68台	
	LDA-P87AH01		VF3MJAHWWGL044035～VF3MJAHWWHL042424 平成29年2月27日～平成29年10月16日	40台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年2月27日～平成29年10月16日	108台	

(備考) 本件は、平成30年6月8日付け「外-2672」により、リコール届出を行ったものですが、新たな型式が判明したことから、対象範囲を拡大して実施するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



燃料パイプ

黄色ペイント

注： は点検する部品を示す

不具合の内容

燃料パイプとフロアアンダーカバーの間隙が少ないため、組付け誤差により燃料パイプがフロアアンダーカバーに接触するものがある。そのため、走行中のフロアアンダーカバーの振動により、燃料パイプが損傷し、最悪の場合、燃料パイプに穴があき燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料パイプに保護材を取付ける。また、燃料パイプが損傷していた場合は、当該パイプを良品に交換する。

識別

エンジンルーム内バッテリーホルダー固定ボルトの頭に黄色のペイントでマーキングします。