


Audi A3 前部ホイールハウジングのインナーパネル交換

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 7 月 5 日
不 具 合 の 内 容	前部タイヤハウスのインナーパネルの材質が不適切なため、経時劣化に対する耐性が低いものがあります。そのため、使用過程において当該部品にひびが発生するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、前部タイヤハウスのインナーパネルを良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	DBA- 8VCXS	アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V3HA137566~WAUZZZ8VXH138200 平成 29 年 6 月 23 日 (輸入期間の全体の範囲)	5 台	
			平成 29 年 6 月 23 日	5 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。