

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月23日

リコール届出番号	外-2855	リコール開始日	令和元年5月24日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ・トラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	衝突被害軽減制動制御装置（LPOS：レーンポジションオブジェクトセンサー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの衝突被害軽減制動制御装置において、LPOS（レーンポジションオブジェクトセンサー）のプログラムが不適切なため、超低速による旋回後の直進時に前方監視センサー及びカメラによる検知機能が低下することがあり、予期せぬ制動に至ることがある。そのため、保安基準第12条（制動装置の基準）に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、LPOSのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ボルボ・トラック社からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 外-2855のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	2DG-KA2TDA1	FH	YV2RT60A7JA831684 ～ YV2RTY0A7KA838261 平成30年9月10日 ～ 平成30年12月27日	36	
	2DG-KA2TEA1		YV2RT60AXJA831582 ～ YV2RTY0A6KA841331 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月6日	68	
	2DG-KA2TEF1		YV2RT60A7JA831796 ～ YV2RT60A4KA840604 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月6日	3	
	2DG-KA4TBA1		YV2RT60D1JA831237 ～ YV2RT60D1KA840893 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月6日	28	
	2DG-KA4TCA1		YV2RT60DXKA839337 ～ YV2RT60D6KA839500 平成31年1月18日 ～ 平成31年1月18日	4	
	(計 5 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月6日	(計 139 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。