

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 5月 28日

リコール届出番号	外-2853	リコール開始日	令和元年 5月 29日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースにおいて、ブレーキホースとパイプとのかしめ部の形状が不適切なため、ブレーキホースが過大に屈折することがある。そのため、繰り返しの負荷によりブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2853 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	「BMW C600 S」	WB1013103CZZ45972 ～ WB1013102FZZ55445 平成24年2月24日 ～ 平成26年12月17日	538台	
BMW	C650GT	「BMW C650 GT」	WB1013308CZZ64742 ～ WB1013301FZZ75487 平成24年2月24日 ～ 平成27年2月9日	688台	
BMW	C650GT	「BMW C650 GT」	WB1013300FZD90029 ～ WB1013309FZD90532 平成27年2月16日 ～ 平成27年4月29日	21台	
BMW	EBL-C65AA	「BMW C650 Sport」	WB10C0406GZ549481 ～ WB10C0409HZ555728 平成27年9月28日 ～ 平成29年2月28日	304台	
BMW	EBL-C65AA	「BMW C650 GT」	WB10C0503GZ565068 ～ WB10C0501HZ570612 平成27年9月3日 ～ 平成29年2月21日	393台	
BMW	2BL-C65AA	「BMW C650 Sport」	WB10C040XHZ555754 ～ WB10C0407KZ560739 平成29年3月2日 ～ 平成30年7月20日	247台	
BMW	2BL-C65AA	「BMW C650 GT」	WB10C0504HZ570703 ～ WB10C050XKZ575010 平成29年2月28日 ～ 平成30年8月22日	291台	
	(4型式)	(4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月24日 ～ 平成30年8月22日	(計 2,482 台)	

【備考】 本届出は、平成 28 年 2 月 18 日付け「届出番号外-2311」にてリコール届出を行ったものであるが対策品においても不具合が判明したため、対象範囲を拡大し再度対策を行うものである。

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。