

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月23日

リコール届出番号	外-3003	リコール開始日	令和2年3月24日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプサービスホールカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプサービスホールカバーと燃料ポンプフィルターフレンジ間の公差設計が不適切なため、リヤシートに荷重がかかった際に当該カバーが燃料ポンプの吐出パイプに干渉することがある。そのため、当該パイプに亀裂が生じ燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプサービスホールカバー干渉部を加工する、もしくは対策品に交換する。なお、燃料ポンプ吐出パイプを点検し、亀裂が生じている場合は新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場不具合および本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-3003のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-95BCNC	「Macan」	WP1ZZZ95ZFLB09251~ WP1ZZZ95ZGLB015030 平成26年10月27日~平成28年3月4日	967	
	ABA-95BCNCA		WP1ZZZ95ZFLB12008~ WP1ZZZ95ZGLB15005 平成26年11月13日~平成28年2月3日	20	
	ABA-J1H1		WP1ZZZ95ZHLB00004~ WP1ZZZ95ZJLB09435 平成28年4月5日~平成30年4月26日	2174	
	ABA-J1H1A		WP1ZZZ95ZHLB00330~ WP1ZZZ95ZJLB08797 平成28年4月7日~平成30年4月9日	17	
	ABA-J1H2	「Macan GTS」	WP1ZZZ95ZHLB60625~ WP1ZZZ95ZJLB75150 平成28年4月11日~平成30年4月26日	1409	
	ABA-J1H2A		WP1ZZZ95ZHLB60078~ WP1ZZZ95ZJLB75104 平成28年4月5日~平成30年4月17日	398	
	ABA-95BCTM	「Macan S」	WP1ZZZ95ZFLB41011~ WP1ZZZ95ZJLB33595 平成26年9月29日~平成30年4月26日	2251	
	ABA-95BCTMA		WP1ZZZ95ZFLB41506~ WP1ZZZ95ZJLB32820 平成26年11月13日~平成29年4月7日	184	

ポルシェ	DBA-95BCTL	「Macan Turbo」	WP1ZZZ95ZFLB47066~ WP1ZZZ95ZJLB81734 平成 26 年 10 月 27 日~平成 30 年 4 月 17 日	733	
	DBA-95BCTLA		WP1ZZZ95ZFLB47150~ WP1ZZZ95ZJLB81775 平成 26 年 10 月 18 日~平成 30 年 4 月 9 日	577	
	ABA-J1H3		WP1ZZZ95ZHLB72519~WP1ZZZ95ZJLB81768 平成 29 年 1 月 16 日~平成 30 年 4 月 9 日	127	
	ABA-J1H3A		WP1ZZZ95ZHLB72701~WP1ZZZ95ZJLB81802 平成 29 年 1 月 25 日~平成 30 年 4 月 26 日	55	
	(計 12 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 29 日~平成 30 年 4 月 26 日	(計 8912 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。