


Audi S3 ウィッシュボーンの改修

サービスキャンペーン通知日	2020年6月17日
不具合の内容	ウィッシュボーンにおいて、製造工程管理が不適切なため、異なる仕様のウィッシュボーンが組み付けられているものがあります。そのため、乗り心地が悪くなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、ウィッシュボーンの部品番号を確認し、該当する場合はウィッシュボーンを正規品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VDJHL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8VOKA114902～ WAUZZZ8V8KA114274 令和元年8月3日～令和元年8月21日	4	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和元年8月3日～令和元年8月21日	(計4台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検および交換部品を示す。