

連絡先	自動車局審査・リコール課リコール監理室
	TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp/">http://www.mlit.go.jp/</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和 2 年 8 月 7 日

リコール届出番号	外-3071		リコール開始日： 令和 2 年 8 月 7 日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 野田一夫		(製作国： イギリス) (製作者名： トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先： 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	制動装置(フロントブレーキパッド)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキにおいて、製造工程管理が不適切なため、ブレーキパッドのプレートへの接合が不十分なものがある。そのため、雨等により腐食し、ブレーキパッドがプレートから剥離して、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキパッドの製造番号を確認し、対象の場合は当該パッドを対策品に交換する。				
不具合件数	0 件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-3071 のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-VEJ1215	「タイガー1200 XRT」	SMTV1F44E9J863387 ～ SMTV1F44E9L977333 平成 29 年 11 月 14 日～令和元年 12 月 10 日	36	
		「タイガー1200 XCA」	SMTV1F45E9J862245 ～ SMTV1F45E9L969031 平成 29 年 11 月 8 日～令和元年 6 月 20 日	43	
		「タイガー1200 デザートエディション」	SMTV1F49E9LAA2559 ～ SMTV1F49E9LAA7581 令和 2 年 2 月 17 日～令和 2 年 2 月 24 日	4	
	2BL-H4J765	「ストリートトリプル RS」	SMTHDA464ZH809236 ～ SMTHDA554ZMAC1265 平成 29 年 2 月 4 日～令和 2 年 5 月 10 日	554	
	2BL-N5J1050	「スピードトリプル RS」	SMTTPN275CJ892686 ～ SMTTPN275CAB2897 平成 30 年 3 月 16 日～令和 2 年 3 月 12 日	252	
(計 3 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 29 年 2 月 4 日～令和 2 年 5 月 10 日	(計 889 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。