

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月18日

|                                  |   |   |           |
|----------------------------------|---|---|-----------|
| リコール届出番号                         | 外-3174  | リコール開始日   | 令和3年2月18日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | フォルクスワーゲングループ<br>ジャパン株式会社<br><br>代表取締役社長<br>ティル シェア   | 製作国：ドイツ連邦共和国<br>製作者名：フォルクスワーゲン株式会社<br><br>問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター<br>(フリーダイヤル)0120-993-199<br>(アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a> |           |
| 不具合の部位（部品名）                      | 燃料装置（燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプ）  |   |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、使用過程において当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料残量が正しく検出できず実際より燃料を多く表示して、最悪の場合、走行中に燃料切れによりエンストするおそれがある。            |   |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプを対策品に交換する。  |   |           |
| 不具合件数                            | 457件  | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |   |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |   |           |

| 車名            | 型式         | 通称名                  | リコール対象車両の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                          | リコール対象<br>車両の台数 | 備考 |
|---------------|------------|----------------------|---|-----------------|----|
| フォルクス<br>ワーゲン | ABA-3HDJHF | アルテオン2.0/206kW       | WVWZZZ3HZJE514639～WVWZZZ3HZKE023124<br>平成30年2月22日～令和元年9月17日 | 3,408           |    |
|               | LDA-3CDFCF | パサートオールトラックTDI/140kW | WVWZZZ3CZJE217509～WVWZZZ3CZKE139809<br>平成30年6月14日～令和元年9月21日 | 979             |    |
|               | (計2型式)     | (計2車種)               | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成30年2月22日～令和元年9月21日                        | (計4,387台)       |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。