

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 10 月 18 日

リコール届出番号	外-3707	リコール開始日	令和 05 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	排気管(エキゾーストパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エキゾーストパイプにおいて、製造工程が不適切だったため、パイプ接続クランプの締め付けが不十分なものがある。そのため、パイプの接続が外れて異音が発生すると共に排気ガスが洩れ、排気ガスが車室内に侵入するおそれがある。また、最悪の場合、高温の排気ガスが近傍の部品にあたり、車両火災になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パイプ接続クランプの締め付け状況を確認し、締め付けが不十分な場合はクランプを新品に交換して規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P51YH01	「308」	VR3FBYHZTNY603838～VR3FBYHZTNY603840 令和 04 年 11 月 11 日	2 台	
プジョー	3DA-P52YH01	「308」	VR3FCYHZTNY604244～VR3FCYHZTNY617638 令和 04 年 11 月 03 日～令和 05 年 02 月 11 日	32 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 11 月 03 日～令和 05 年 02 月 11 日	(計 34 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



エキゾーストパイプ



パイプ接続クランプ

交換/対策部位

基準不適合部位

エキゾーストパイプにおいて、製造工程が不適切だったため、パイプ接続クランプの締め付けが不十分なものがある。そのため、パイプの接続が外れて異音が発生すると共に排気ガスが洩れ、排気ガスが車室内に侵入するおそれがある。また、最悪の場合、高温の排気ガスが近傍の部品にあたり、車両火災になるおそれがある。

改善の内容

全車両、パイプ接続クランプの締め付け状況を確認し、締め付けが不十分な場合はクランプを新品に交換して規定トルクで締め付ける。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から4桁目の上部に黄色のペイントを塗る。