

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21 年 5 月 19 日

リコール届出番号	外-1580	リコール開始日 : 平成 21 年 5 月 19 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 福森 豊樹 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ビューエルモーターサイクル カンパニー) 問い合わせ先 : 03-3457-0991		
不具合部位 (部品名)	前照灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯の反射鏡のメッキの材質が不適切な為、バルブの熱、及び経年変化により劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、前照灯の光量が減少し、保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯を対策品に交換する。		
不具合件数	12 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1580 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車 車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール 対象車台数
ビューエル	AX12	XB9R ファイアーボルト	4MZAX12J833400317~ 5MZAX12J753200090 平成14年3月25日~平成17年6月25日	707 台
ビューエル	AX14	XB12R ファイアーボルト	5MZAX14J043660008~ 5MZAX14J253200236 平成15年6月6日~平成17年4月12日	434 台
ビューエル	AX03	XB12R ファイアーボルト	5MZAX03J163300051~ 5MZAX03J163300177 平成17年8月5日~平成17年12月9日	39 台
	計3型式	計2車種	(輸入期間の全体範囲) 平成14年3月25日~平成17年12月9日	計1,180台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。