

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
	TEL 03-5253-8111 内線 42353
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 19 年 2 月 20 日

リコール届出番号	外-1382	リコール開始日	平成 19 年 2 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ファブリツィオ・カッツォーリ 製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 サービスセンター アフターセールス部 046-226-7181		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (スロットルポジションセンサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロットルポジションセンサーのコネクターの防水構造が不適切なため、コネクター内部に水が浸入し、端子が腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子間が接触不良となり、スロットルポジションセンサーが正常に機能せず、エンジン不調となり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを点検し、端子に腐食のないものはコネクターの防水処理を行なう。また、端子が腐食している場合は、当該コネクターおよびスロットルボディを新品と交換し、コネクターの防水処理を行う。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	- 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 - 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 - 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1382 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMM417AA6B	モンスター S4 RS	ZDMM417AA6B083441～ZDMM417AA6B092254 平成 18 年 4 月 19 日～平成 18 年 8 月 8 日	165 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 4 月 19 日～平成 18 年 8 月 8 日	(計 165 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。