

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 24 年 3 月 2 日

リコール届出番号	外-1820	リコール開始日	平成 24 年 3 月 3 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(ヘッドライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スライド脱着式のヘッドライトにおいて、ヘッドライト固定構造が不適切なため、固定状態が確認しにくく、完全に固定されていない状態で使用を続けると、ヘッドライトが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドライト下面ロックプレート、固定金具サポートを対策品に交換し、追加の固定用ばねを装着する。また、取扱説明書について、追補版を配布する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1820 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考	
ポルシェ	ABA-92AM5502	カイエン	WP1ZZZ92ZBLA00060~WP1ZZZ92ZCLA06653 平成 22 年 9 月 8 日~平成 24 年 2 月 10 日	830		
	ABA-92AM5502A		WP1ZZZ92ZBLA00838~WP1ZZZ92ZCLA06534 平成 22 年 9 月 8 日~平成 24 年 2 月 1 日	73		
	ABA-92AM48	カイエン S	WP1ZZZ92ZBLA40147~WP1ZZZ92ZCLA46501 平成 22 年 6 月 17 日~平成 24 年 2 月 10 日	268		
	ABA-92AM48A		WP1ZZZ92ZBLA45850~WP1ZZZ92ZCLA46359 平成 22 年 9 月 8 日~平成 24 年 2 月 1 日	54		
			カイエン ターボ	WP1ZZZ92ZBLA80105~WP1ZZZ92ZCLA82807 平成 22 年 5 月 22 日~平成 24 年 2 月 10 日	304	
			カイエン S ハイブリッド	WP1ZZZ92ZBLA91667~WP1ZZZ92ZCLA92627 平成 23 年 1 月 5 日~平成 24 年 2 月 10 日	267	
				WP1ZZZ92ZBLA91384~WP1ZZZ92ZCLA92355 平成 23 年 1 月 5 日~平成 24 年 1 月 17 日	105	
	(計 6 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 22 日~平成 24 年 2 月 10 日	(計 1901 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。