

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 4月25日

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------|--------------------------------------|--|
| リコール届出番号 | 2930 | リコール開始日 | 平成24年 4月25日 | |
| 届出者の氏名又は名称 | 日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎 | | 問い合わせ先: 技術サービス部 TEL: 0120-723-406 | |
| 不具合の部位(部品名) | 回転中柱(ロック装置) | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ウイングトラックの荷台あおりを固定するための回転式中柱において、荷台内側から強い横荷重を受けた場合、当該中柱固定用ロック装置の頑健性が不足しているため、当該ロック装置のラッチが外れ、車両の全幅が道路運送車両の保安基準を満足しない。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、回転式中柱固定用ロック装置のアームを対策品に交換する。 | | | |
| 不具合件数 | 4件 | 事故の有無 | なし | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2930のステッカーを貼付けする。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---|-------|---|------------|----|
| いすゞ | LKG-CYJ77A | ギガ | CYJ77A-7000079~CYJ77A-7002185 平成22年8月18日~平成23年8月18日 | 351 | |
| | LKG-CYJ77AA | | CYJ77AA-7000624~CYJ77AA-7001551 平成23年1月7日~平成23年7月13日 | 4 | |
| | LKG-CYL77A | | CYL77A-7000029~CYL77A-7001218 平成22年7月3日~平成23年8月10日 | 159 | |
| | LKG-CYL77AA | | CYL77AA-7000793 平成23年3月29日 | 1 | |
| | LKG-CYY77A | | CYY77A-7000051 平成23年4月6日 | 1 | |
| | LKG-CYY77AY | | CYY77AY-7000083 平成23年3月4日 | 1 | |
| 日野 | LKG-FN1EYBG | プロフィア | FN1EYB-10033 平成23年7月28日 | 1 | |
| | LKG-FR1EXBG | | FR1EXB-10980 平成23年6月20日 | 1 | |
| | LKG-FW1AXBG | | FW1AXB-10015~FW1AXB-10028 平成22年11月24日~平成23年3月15日 | 3 | |
| | LDG-FW1EXBG LKG-FW1EXBG LKG-FW1EXBJ | | FW1EXB-10092~FW1EXB-11575 平成22年9月24日~平成23年8月1日 | 19 | |
| | LKG-FW1EYBJ | | FW1EYB-10041 平成23年3月28日 | 1 | |
| | LKG-FW1EZBG | | FW1EZB-10035~FW1EZB-10190 平成22年9月28日~平成23年7月26日 | 4 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|----------------------------|--------|---|------------|----|
| UDトラックス | ADG-CG4ZE | — | CG4ZE-00041 平成23年7月1日 | 1 | |
| | LKG-CD5ZA | | CD5ZA-00713～CD5ZA-00803 平成23年4月15日～平成23年6月28日 | 3 | |
| | LDG-CG5ZA LKG-CG5ZA | | CG5ZA-00460～CG5ZA-01037 平成22年12月1日～平成23年8月8日 | 19 | |
| | LKG-CG5ZE | | CG5ZE-00165～CG5ZE-00211 平成23年3月17日～平成23年8月5日 | 4 | |
| | LDG-PW39LT | | PW39LT-00168 平成23年5月19日 | 1 | |
| 三菱 | LKG-FS54VVY | ふそう | FS54VY-500027 平成22年12月3日 | 1 | |
| | LKG-FS54VVZ | | FS54VZ-500089～FS54VZ-500972 平成22年8月5日～平成23年8月5日 | 61 | |
| | LKG-FS55VVZ | | FS55VZ-500049～FS55VZ-500249 平成22年9月15日～平成23年7月1日 | 10 | |
| | LKG-FU54VTZ LKG-FU54VUZ | | FU54VZ-500381～FU54VZ-501198 平成22年10月18日～平成23年9月20日 | 17 | |
| | (計25型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年7月3日～平成23年9月20日 | (計663台) | |

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。