

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成19年4月10日

リコール届出番号	外-1397	リコール開始日	平成19年4月10日
届出者の氏名又は名称	(株) 福田モーター商会 制作国: イタリア 代表取締役 製作者名: MotoGuzzi S.p.A 福田 晴次 問合せ先: アフターセールス部 tel: 03-3468-6841		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(フォークボトムヨーク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントフォークにおいて、ステアリングシャフトを圧入しているフォークボトムヨークの製造が不適切なため、当該ヨークに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フォークボトムヨークが破断し車両が転倒するおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、フォークボトムヨークを点検し、不具合品が組み込まれている場合には対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための処置	・ 使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・ 分解整備事業者: 日整連の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車は、ステアリングヘッドに No.外-1397 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
モトグッティ	KD	California1100	ZGUKDC1102M111956～ ZGUKDC4KD2M185642 平成14年6月13日～ 平成16年5月28日	136台	
合計				136台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。