

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 24 年 11 月 21 日

リコール届出番号	外-1878	リコール開始日 : 平成 24 年 11 月 21 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	ナンバープレート及び保安灯火類ブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ナンバープレート及び保安灯火類を保持するブラケットの取付ボルトの取付方法が不適切なため、走行中の振動により取付ボルトが外れ、これらの部分が落下することがある。また、外れた部分が後輪に巻き込まれ、後輪用ブレーキホースを損傷することでブレーキフルードが漏れて後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、4本のナンバープレート及び保安灯火類ブラケットの取付ボルトのうち、後方2本の取付ボルトにスレッドロック剤を塗布し、規定トルクで取付け直す。 また、前方2本の取付ボルトを長いものと交換し、スレッドロック剤を塗布し、規定トルクで取付け直す。		
不具合件数	15 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーおよび当社の保安基準適合会議による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li><li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>● 改善実施済車には、フレームネック部分に外-1878 のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	HHH	ナイトロッド スペシャル	5HD1HHHE8DC800018～ 5HD1HHHE3CC810003 平成23年7月7日～平成24年8月30日	240 台	
	計 1 型 式	計 1 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 23 年 7 月 7 日～平成 24 年 8 月 30 日	計 240 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。