モリタ工業株式会社

潜熱回収型・壁貫通型給湯付風呂釜 (ML-C1601H シリーズ) の 無償点検・部品交換等の実施について

モリタ工業株式会社は、2013年3月から製造販売している潜熱回収型・壁貫通型給湯付風呂釜(ML-C1601Hシリーズ、製造元:株式会社ハウステック)において、機器内部の電装基板にある回路部品の制御プログラムに誤りがあり、大きな運転音とともに、設定温度よりも高い温水が出ることで、やけどに至る恐れのあることが判明したため、対象製品に関しては該当部品の無償点検・部品交換等を実施いたします。

このような事態が生じましたことを重く受け止め、お客様に大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお 詫び申し上げるとともに、今後同様な事態が発生しないように再発の防止に努めてまいります。

【不具合の内容】

このたびの不具合は、対象製品の通電中に瞬時停電*が発生すると、水栓を開いてから約 30 秒間に、設定温度よりも高い温水が十数秒間出るものです。一例としては、リモコンの湯温を 42℃に設定していた場合、大きな運転音と共に湯温が約 64℃に達した後、湯温が徐々に低下し、その後燃焼を停止します。 ※瞬時停電: 落雷等により電力供給が短時間絶たれる現象。電源コンセントの接触不良等によっても発生することがあります。

【対象製品をご使用のお客様へのお願い】

無償点検・部品交換等作業を行うまでの間、対象製品をご使用のお客さまにおかれましては、運転開始 後約30秒間は設定温度より高い温水が出る恐れがありますので、その間の温度の変化にご注意ください。 また以下の状況が確認された場合には、ご使用を中止し、後述のお問合せ先までご連絡ください。

- (1) リモコンで設定した温度より高い温水が出る。
- (2) 大きな運転音がする。
- (3)「運転エラー」により運転停止し温水が出ない、又は「ふろ自動運転」「追い焚き運転」ができない。

【対象製品】

製品型式名	対象となる製造年月
ML-C1601HS	
ML-C1601HC	2013年3月~2013年6月
ML-C1601HL	

【点検・部品交換等の作業内容】

当社製品をご使用のお客様につきましては、順次連絡のうえ、製造元である株式会社ハウステックのサービスネットワークのサービスマンが訪問し、点検・部品交換等の作業を無償で行なわせていただきます。

【お問合せ先】

株式会社ハウステック お客様相談窓口

0120-801-761 平日9:00~17:30 (但し12:10~13:00 の間は除く)

モリタ工業株式会社 コールセンター

0120-470-797 平日9:00~17:30 (但し12:10~13:00の間は除く)

【対象製品の見分け方】

