

重要なお知らせ



お客様各位

スイベルフックYH350製品回収・交換のお願い

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社にて製造販売しておりますスイベルフックに不具合が発見されましたので、下記のとおり回収させていただきたく存じます。

皆様にはお手数・ご迷惑をおかけし誠に恐縮ですが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、深くお詫び申し上げます。

敬具

記



対象品名：スイベルフック

機種：YH350

旧仕様品（上部六角ナットかつラッチ部リベット止の仕様）

2018年頃までに製造された製品

●六角ナットの製品

（丸ナットの製品は対象外です）

●リベット止めの製品

（プラスビスに六角ナットの製品は対象外です）

上記2点同時に満たす製品が対象となります。

詳細

上記仕様のスイベルフックYH350において溶接部分が剥がれ上部六角ナットが脱落する事象が複数のお客様より報告されました。調査の結果一部の製品に溶接不良が確認され、最悪の場合落下事故につながる恐れがあります。このため製品の回収をさせていただきます。

回収後、検査済良品と交換させていただきます。

なおこの件に関するお問い合わせなどは下記までお願いいたします。


TEL:06-6538-3766 E-mail: info@hnhmfg.co.jp (株)スリーエッチ

以上


2020年9月 1日

株式会社スリーエッチ

回収対象品



対象外(現行品)



対象外(旧々型品)

