

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月2日

リコール届出番号	外-1630	リコール開始日	平成22年2月3日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム 製作国：イタリア 製作者名：フィアットグループ オートモービルズ社 問い合わせ先：お客様相談センター 電話番号：0120-404-053		
不具合の部位	操縦装置（ステアリング・シャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリング・シャフトにおいて、アッパー・ジョイント・ボルトの組み付け工程が不適切なため、ボルトの締め付け力が不足、または過剰のものがある。そのため、ハンドルのすえ切りを繰り返すと、当該ジョイントに亀裂が入り、最悪の場合、ジョイントが折損し、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、締め付けトルクを点検し、一定範囲のトルクの場合は正規トルクで締付ける。それ以外のは、ステアリング・シャフト及びボルトを新品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1630のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-199141	グランデ プント	ZFA199000 00252814～ZFA199000 00257292 平成19年4月9日～平成19年5月24日	34台	
	ABA-199142		ZFA199000 00024293～ZFA199000 00409080 平成18年9月11日～平成20年6月24日	476台	
			ZFA199000 01135615～ZFA199000 01391136 平成18年9月11日～平成20年6月24日	1025台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年9月11日～平成20年6月24日	(計1535台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。