

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42355
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 平成 24 年 5 月 17 日

改善対策届出番号	420	改善対策開始日	平成 24 年 5 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ ボーフェンジーペン社 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	座席 (シートヒーター)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートにあるシートヒーターのエレメント部への電気配線の取り回しに不適切なものがあるため、乗降時にエレメント部に度重なる圧力負荷がかかった場合、当該エレメント部の一部が損傷し、シートの一部が焦げ、最悪の場合、乗員が火傷を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-VH12	アルピナ B6 クーペ	WAPB644006VH10001 ~ WAPB644007VH10071 平成 17 年 10 月 6 日 ~ 平成 19 年 1 月 25 日	28	
	ABA-WH12	アルピナ B6 カブリオ	WAPB644006WH10002 ~ WAPB644007WH10046 平成 18 年 7 月 27 日 ~ 平成 19 年 1 月 25 日	11	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 6 日 ~ 平成 19 年 1 月 25 日	(計 39 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。