

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 5 月 30 日

リコール届出番号	外-2025	リコール開始日	平成 26 年 5 月 31 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	エンジン(コネクティングロッドボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのコネクティングロッドにおいて、コネクティングロッドボルトの表面処理及び締め付け量が不適切なため、使用過程において、当該ボルトが緩み、コネクティングロッドとロッドキャップが分離するものがある。そのため、コネクティングロッドやロッドキャップがクランクケースを損傷し、最悪の場合、損傷部分から漏れたエンジンオイルに引火して車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のコネクティングロッドボルトを組み付けたエンジンに交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> * 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、確実に全てのユーザーを把握できるため、措置は講じない。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2025 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-991MA175	「911GT3」	WP0ZZZ99ZES180168～WP0ZZZ99ZES180716 平成 25 年 12 月 13 日～平成 26 年 1 月 21 日	44	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 12 月 13 日～平成 26 年 1 月 21 日	(計 44 台)	

(参考) 本件不具合に関しては、ポルシェジャパン株式会社が、平成 26 年 2 月 21 日、出荷停止の発表及び対象ユーザーへの車両使用中止要請を行っていたものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。