|連絡先:自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 26 年 7 月 29 日

リコール届出番号	外-2074	リコール開始日	平成 26 年 7 月 30 日		
届出者の氏名又は名称	フィアット グループ オートモービルズ ジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国: 製作者名: 計い合わせ先:	イタリア共和国 Fiat Group Automobiles SpA 専用フリーダイアル チャオ フィアット: 0120-404-053 アハ・ルトコールセンタ: 0120-130-595		
不具合の部位(部品名)	電気装置				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	イグニッションスイッチ用の配線束の固定が不適切なため、当該配線束がステアリングシャフトに干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ステアリングシャフトと摩擦することで当該配線束の被覆が破れ、最悪の場合、ショートによるエンストやエンジンが始動不能となるおそれがある。 全車両、イグニッションスイッチ用の配線束を点検し、損傷度合いに応じて補修する。また、イグ				
改善措置の内容	ニッションスイッチ用の配線束とステアリングシャフトの隙間を確保する。				
不 具 合 件 数	9件	事 故 の 有 無	なし		
発 見 の 動 機	市場からの情報及び本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・自動車分解整備事業者 :	ダイレクトメール、または電 日整連発行の機関誌に掲 改善実施済車両には、運転 ライカー付近に外-2074 2	載する。 転席側ドア開口部のドアロックスト		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車 の台数	備考
ABA-31209	「500」 「500C」	ZFA312000 00757914~ZFA312000 00990738	4, 359 台		
		平成 23 年 11 月 26 日~平成 25 年 9 月 21 日	4, 559 🗇	右ハンドルのみ	
		ZFA312000 0J0000003~ZFA312000 0J197198	3,115台		
		平成 25 年 5 月 14 日~平成 26 年 6 月 26 日	3, 115 🖽		
ABA-31212 747% ABA-312141 ABA-312142	「500」 「500C」	ZFA312000 00757931~ZFA312000 00987254	- 2,025 台		
		平成 23 年 11 月 26 日~平成 25 年 9 月 11 日	2,025 □		
		ZFA312000 0J002724~ZFA312000 0J199705	1 000 4		
		平成 25 年 6 月 25 日~平成 26 年 6 月 26 日	1,868台		
			ZFA312000 00761134~ZFA312000 00996938	328 台	
	「アバルト 500」 「アバルト 500C」	平成 23 年 11 月 26 日~平成 25 年 6 月 25 日	328 E	-	
		ZFA312000 0J001652~ZFA312000 0J193077	400 (5		
		平成 25 年 6 月 25 日~平成 26 年 6 月 26 日	403 台		
			ZFA312000 00760924~ZFA312000 00988619	700 4	
	「アバルト 500」 「アバルト 500C」	平成 23 年 11 月 26 日~平成 25 年 6 月 25 日	720 台		
		ZFA312000 0J000504~ZFA312000 0J175304	4 005 /		
		平成 25 年 6 月 25 日~平成 26 年 6 月 4 日	1,097台		
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 23 年 11 月 26 日~平成 26 年 6 月 26 日	(計 13, 915 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。