

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL03-5253-8111(内線42353)
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月13日

リコール届出番号	外-1347	リコール開始日	平成18年10月14日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン 製作国：ドイツ 製作者名：アダムオペルAG社 問い合わせ先：カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器等(デフロスタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコン制御用コントロールユニットの制御回路が不適切なため、エアコンのブロアモータを断続する際に発生する逆起電力により当該ユニットが破損することがある。そのため、室内ファンが作動せず、デフロスタの機能が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御回路に対策用ダイオードを取り付ける。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内の市場クレームによる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1347のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	GH-AH05Z22	ザフィーラ	W0L0AHM7562009057 ～ W0L0AHM7562073129 平成17年11月7日～平成18年4月5日	133	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年11月7日～平成18年4月5日	(計133台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。