

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 1月12日

リコール届出番号	外-2423	リコール開始日	平成29年 1月13日	
届出者の氏名又は名称	SPK株式会社 代表取締役社長 轟 富和 問い合わせ先：スズキ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-402-253		〔製作国：日本 製作者名：スズキ株式会社〕	
不具合の部位（部品名）	電気装置（発電機）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	発電機において、ステータコイルの耐熱性が不足しているため、当該コイルが高温になるとコイル線被膜が損傷しコイルの一部が短絡することがある。そのため、発電量が少なくなり、そのまま使用を続けると、バッテリーが充電不足となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動ができなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ステータコイルを対策品と交換する。			
不具合の件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	輸入元からの連絡による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、シートレール部にNo.外-2423のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	C7111	「V-Strom 650」	JS1C7111100104585～ JS1C7111100119766 平成23年8月7日～平成27年3月26日	195	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月7日～平成27年3月26日	(計195台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。