

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス | http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 5 月 15 日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------------|
| リコール届出番号 | 外-2656 | リコール開始日 | 平成 30 年 5 月 15 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-971-313 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 前照灯等 (ヘッドライト コントロールユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ヘッドライトコントロールユニットの回路基板の抵抗値が不適切なため、エンジン始動時等の電気負荷が高くなる状態でヘッドライトが点灯していると、コントロールユニットの回路基板が損傷、ヘッドライトが点灯しなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 車両により不具合のあるヘッドライトコントロールユニットの位置が異なるため、車両によって該当するヘッドライトコントロールユニットを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 6 件 | 事故の有無 | 0 件 |
| 発見の動機 | 市場からの報告による | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2656 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----------|---------------------|---|---|------------|----|
| BMW | DBA-LN15 | 「MINI ケーパー クラブマン」 | WMWLU920602G76413 ～ WMWLU920X02G76625 平成 29 年 8 月 18 日 ～ 平成 29 年 10 月 11 日 | 146 | |
| | | | WMWLU920302H32467 平成 29 年 10 月 24 日 | 1 | |
| | | | WMWLN320902F17072 ～ WMWLN320202F17723 平成 29 年 8 月 16 日 ～ 平成 29 年 10 月 23 日 | 185 | |
| DBA-LN20 | 「MINI ケーパー S クラブマン」 | WMWLN720902G78769 ～ WMWLN720802G79234 平成 29 年 8 月 17 日 ～ 平成 29 年 10 月 23 日 | 98 | | |
| | | WMWLU320602G08013 ～ WMWLU320602G08125 平成 29 年 8 月 23 日 ～ 平成 29 年 10 月 23 日 | 35 | | |
| LDA-LR20 | 「MINI ケーパー D クラブマン」 | WMWLR920102F95899 ～ WMWLR920702F96491 平成 29 年 8 月 17 日 ～ 平成 29 年 10 月 20 日 | 230 | | |
| | | 「MINI ケーパー SD クラブマン」 | WMWLR520X02G48303 ～ WMWLR520402G48670 平成 29 年 8 月 16 日 ～ 平成 29 年 10 月 24 日 | 133 | |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|-----|--|
| DBA-LVJWC | 「MINI JCW クラブマン」 | WMWLV920702G34832 ~ WMWLV920302G35010 平成 29 年 8 月 19 日 ~ 平成 29 年 10 月 27 日 | 58 | |
| DBA-XS12 | 「MINI One 5 Door」 | WMWXS120102G64730 ~ WMWXS120002G64931 平成 29 年 8 月 17 日 ~ 平成 29 年 9 月 13 日 | 14 | |
| DBA-XS15 | 「MINI Cooper 5Door」 | WMWXS520702G82981 ~ WMWXS520502G84017 平成 29 年 8 月 22 日 ~ 平成 29 年 10 月 24 日 | 81 | |
| DBA-XS20 | 「MINI Cooper S 5Door」 | WMWXS720502G71442 ~ WMWXS720X02G72019 平成 29 年 8 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 20 日 | 98 | |
| LDA-XT15 | 「MINI Cooper D 5Door」 | WMWXT320802G57363 ~ WMWXT320402G57795 平成 29 年 8 月 17 日 ~ 平成 29 年 10 月 19 日 | 106 | |
| LDA-XT20 | 「MINI Cooper SD 5Door」 | WMWXT720202G65997 ~ WMWXT720702G66269 平成 29 年 8 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 18 日 | 98 | |
| DBA-XM12 | 「MINI One」 | WMWXN720602G32950 ~ WMWXN720902G40072 平成 29 年 9 月 4 日 ~ 平成 29 年 9 月 5 日 | 3 | |
| DBA-XM15 | 「MINI Cooper」 | WMWXM520402G38009 ~ WMWXM520702G97958 平成 29 年 8 月 18 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日 | 41 | |
| | | WMWXM520403B54710 ~ WMWXM520403B54867 平成 29 年 8 月 26 日 ~ 平成 29 年 10 月 20 日 | 33 | |
| | | WMWXM520502F7218 平成 29 年 8 月 23 日 | 1 | |
| | | WMWXM520003C28513 ~ WMWXM520603C28516 平成 29 年 8 月 28 日 ~ 平成 29 年 8 月 31 日 | 3 | |
| DBA-XM20 | 「MINI Cooper S」 | WMWXM720X02G74072 ~ WMWXM720302G76004 平成 29 年 8 月 22 日 ~ 平成 29 年 10 月 25 日 | 76 | |
| | | WMWXM720X03B31427 ~ WMWXM720503B31450 平成 29 年 8 月 25 日 ~ 平成 29 年 10 月 20 日 | 10 | |
| | | WMWXM720903E22128 ~ WMWXM720503E22224 平成 29 年 8 月 29 日 ~ 平成 29 年 10 月 23 日 | 36 | |
| LDA-XN15 | 「MINI Cooper D」 | WMWXN320102E74901 ~ WMWXN320002E74999 平成 29 年 8 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 12 日 | 40 | |
| | | WMWXN320402G79743 ~ WMWXN320502G79749 平成 29 年 10 月 16 日 ~ 平成 29 年 10 月 17 日 | 4 | |
| | | WMWXN320703C49862 ~ WMWXN320803C49899 平成 29 年 8 月 25 日 ~ 平成 29 年 9 月 7 日 | 34 | |
| | | WMWXN320703E35370 ~ WMWXN320103E35445 平成 29 年 9 月 8 日 ~ 平成 29 年 10 月 24 日 | 20 | |
| LDA-XN20 | 「MINI Cooper SD」 | WMWXN920X02F73302 ~ WMWXN920602F73491 平成 29 年 8 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 17 日 | 53 | |
| | | WMWXN920602H05259 ~ WMWXN920902H05269 平成 29 年 10 月 18 日 ~ 平成 29 年 10 月 24 日 | 3 | |
| DBA-XMJCW | 「MINI JCW」 | WMWXM920702G56091 ~ WMWXM920102G96344 平成 29 年 8 月 16 日 ~ 平成 29 年 10 月 20 日 | 125 | |
| DBA-WG15 | 「MINI ケー パー コンバ ーチブル」 | WMWWG320603D11094 ~ WMWWG320303D11098 平成 29 年 8 月 30 日 ~ 平成 29 年 8 月 30 日 | 4 | |
| DBA-WG20 | 「MINI ケー パー S コンバ ーチブル」 | WMWWG720403C84078 ~ WMWWG720803C84228 平成 29 年 8 月 25 日 ~ 平成 29 年 10 月 17 日 | 4 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|----------------|--|
| | DBA-WHJCW | 「MINI JCW コンバーチブル」 | WMWWH920503D07019 ~ WMWWH920003D07090 平成 29 年 8 月 31 日 ~ 平成 29 年 11 月 2 日 | 4 | |
| | 18 型式 | 19 車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 8 月 16 日 ~ 平成 29 年 11 月 2 日 | (計 1,777 台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。