

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年11月22日

リコール届出番号	外-3493	リコール開始日	令和4年11月22日
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 フェデリコ・パストレッリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位	エンジン制御装置 (ECU)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御装置 (ECU) において、排気管の温度をモニターする温度センサーの閾値が、誤って200℃に設定されているため、この閾値を超えた場合、チェックエンジンランプが点灯し、エンジン性能の出力を低下させる。また、停車後、アイドリング状態が続くと90秒後にエンジンが停止する。エンジン停止後、エンジンの再始動が出来ず、かつ電動機走行もできなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御装置 (ECU) の温度センサーの閾値を変更するため、ソフトウェアを書換える。上記の制御装置に関連するイオン制御装置、ギアボックス制御装置も書換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li><li>・ 弊社のインターネットホームページ上で確認する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	7LA-173H	「SF90Stradale/ SF90Spider」	ZFF95NMJ000252723～ZFF95NMJ000272933 令和2年4月22日～令和3年11月8日	135台	
	計1型式	計2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月22日～令和3年11月8日	(計 135台)	

【注意事項】上記の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。