

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月31日

リコール届出番号	外-3743	リコール開始日：令和6年1月31日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先：0120-965120 マセラティ コールセンター)	
不具合部位 (部品名)	48V ハイブリッドシステム	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	48V ハイブリッドシステムの配線組み付け工程において、作業管理が不適切なためプラスケーブルの取り付けナットが規定値より低いトルクで締め付けられたものがある。そのため、走行中の振動等により取り付けナットが緩んでハイブリッドシステムが機能せず警告灯が点灯し、最悪の場合、電気火花や過熱により車両火災に至るおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、プラスケーブルの締め付けトルクを確認し、締め付けが不十分であった場合には、規定のトルクで締め付けるとともに、発熱による損傷を確認し、損傷が確認された場合は損傷部品の交換又は損傷個所の修理を行う。	
不具合件数	1件	事故の有無 0件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>● 弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7AA-MGR20A	「グレカール」	ZN6AW82C007429677～ZN6AW82J007440216 令和5年2月27日～令和5年9月5日	11台	
	7AA-MGR20C		ZN6AW82C007429697～ZN6AW82J007432972 令和5年1月6日～令和5年9月5日	26台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和5年1月6日～令和5年9月5日	計37台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。